

Schalentiere und Krustentiere

Missanleitung	Stand (jjjj-mm)	Bestimmungsgemäßer Betrieb				Stör- und Ereignisfall			Schnellmethode	Hinweise
		KTA	REI	REI Berg	RMP	KTA	REI	IMP		
G- γ -SPEKT-SCHAL-01	1992-09				x					
G- γ -SPEKT-SCHAL-02	1992-09				x			x	x	
G-Sr-89/Sr-90-SCHAL-01	–							x		
G-Sr-90-SCHAL-01	1992-09				x			x		
G- α -SPEKT-SCHAL-01	1993-12				x					
G- α -SPEKT-SCHAL-02	–				x					
G- γ -SPEKT-KRUST-01	1992-09				x					
G- γ -SPEKT-KRUST-02	1992-09				x				x	
G-Sr-89/Sr-90-KRUST-01	–									
G-Sr-90-KRUST-01	1992-09				x					
G- α -SPEKT-KRUST-01	1993-12				x					
G- α -SPEKT-KRUST-02	–				x					

Abkürzungen

KTA	Kerntechnischer Ausschuss;
REI	Richtlinie zur Emissions- und Immissionsüberwachung kerntechnischer Anlagen
REI Berg	Richtlinie zur Emissions- und Immissionsüberwachung bei bergbaulichen Tätigkeiten;
RMP	Routinemessprogramm nach AVV IMIS (Richtlinie zur Überwachung der Radioaktivität in der Umwelt nach dem Strahlenschutzvorsorgegesetz);
IMP	Intensivmessprogramm nach AVV IMIS (Richtlinie zur Überwachung der Radioaktivität in der Umwelt nach dem Strahlenschutzvorsorgegesetz).